PERFORMANCE OF RF REFERENCE DISTRIBUTION SYSTEM FOR THE J-PARC LINAC

Tetsuya Kobayashi^{1,A)}, Shozo Anami^{B)}, Seiya Yamaguchi^{B)}, Shinichiro Michizono^{B)}, Etsuji Chishiro^{A)}

^{A)} Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI)

2-4 Shirakata-Shirane, Tokai, Naka, Ibaraki, 319-1195

^{B)} High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

Abstract

Construction of the J-PARC linac (Phase I) has been almost completed and the beam commissioning will be started in December this year.

The error of the accelerating field must be within $\pm 1^{\circ}$ in phase and $\pm 1\%$ in amplitude. Thus, high phase stability is required as an RF reference. Our objective concerning the phase stability of the reference aims at less than $\pm 0.3^{\circ}$.

Last year the installation of the RF reference distribution system was completed. The reference signal is distributed optically to all of the low-level RF control systems by using E/O, O/E, Optical Amplifier and Optical Coupler and so on. The performance of this system was evaluated then the phase stability of $\pm 0.06^{\circ}$ was obtained.

J-PARCリニアック高周波基準信号分配システムの性能

1. はじめに

J-PARC^[1]リニアックの据付(第I期)はほぼ完成し、 今年の12月からビームコミッショニングが始まる予 定になっている。

本リニアックは全長約300mで、加速の高周波源と して、前半(<191MeV)324MHzのクライストン20台 (RFQ, DTL, SDTL用)、後半(~400MeV)972MHzのク ライストロン21台(ACS用)、その他半導体アンプ (Buncher/Debuncher、Chopper用)などがあり、ク ライストロンギャラリーには合計約60式ヶ所に19イ ンチ制御ラック(12面)が全長に渡って並び置かれ ることになる(ただし後半972MHzセクションは将来 計画)。これらすべての制御ラックへと高周波位相 基準信号を分配しなければならない。3GeVリングへ の入射ビームの $\Delta p/p$ が0.1%以下である必要性から、 リニアックの加速電場の位相誤差,振幅誤差にはそ れぞれ±1°,±1%以内が要求されている。そのため 高周波位相基準には更に厳しい安定性が必要となり、 その安定性は±0.3°以内を目標としている。

本高周波基準信号分配システムでは基準信号を光 信号により増幅・分配することが大きな特徴である。 これまで全体構成や各光コンポーネントの開発につ いて報告してきた^{[2][3]}。昨年、実際に本システムの 設置が完了し、実機における位相安定性の評価を 行った。その結果を報告する。また、これまで基準



図1:高周波基準信号光分配システム全体構成

¹ E-mail: tetsuya.kobayashi@j-parc.jp

信号の周波数を12MHzと報告してきたが^[2-4]、最終的には312MHzに変更した。これについても簡単に説明する。

2. 高周波基準信号分配システム

図1にRF基準信号の分配システム構成を示す。図 3~5に設置の様子を示す。高周波基準信号 (312MHz)は中央制御室(CCR)から光信号でリニ アックへ伝送され、リニアック最上流部において直 接光アンプにより増幅される(Max:+21dBm)。増幅さ れた光信号を光カプラを用いローレベルRF制御

(LLRF)制御ステーションなど約60ヶ所へ分配する。 クライストロン4台分(高圧DC電源1台に対応)に対 して1本の光ケーブルで伝送し、計17系統必要にな る。1系統の伝送先では5分岐し(図1では4分岐カ プラとなっているが)、うち1つを位相モニターの ため上流へ戻す。残り4つの信号を各制御ステー ションへ分配する。0/E, E/0は本システムのために 開発した安定化されたものである^{[2][3]}。

LLRF制御においては I/Q変調によりデジタルフィードバック制御を行ない振幅・位相の安定化を図る^[4]。そのために加速空洞モニタ信号324MHzをこの本基準信号312MHzで12MHzにダウンコンバートし位相検出をする(図2)。当初のデザインでは基準信号を12MHzとし各LLRF系において312MHzを発振(12MHzで位相ロック)させるとしたが^[2-4]、その場合、位相ロック系の温度依存性が予想以上に大きく(そのまま位相変動が27倍となってしまい)、仕様はぎりぎり満されるが、余裕が無くなるため図2のように直接312MHzを基準にすることにした。324MHzの発振については温度変動が起きてもフィードバック制御するため基準312MHzに変動がなければ問題ない。光伝送機器は元より十分高い帯域を持っている



図2:基準信号とフィードバック制御の関係



図3:光ケーブルの敷設の様子(上流側から見た写真)

ので12MHzから312MHzへの変更には全く問題がない。 光信号の伝送は位相安定化光ファイバ(Phase

Stabilized Optical Fiber, PSOF)を使用するが、 その温度特性を評価した結果では、クライストロン ギャラリーの空調27±2℃に対して十分ではなく、 更に光ケーブルの恒温化を図る必要がある^[2]。その ため、この光ケーブルは断熱ダクトに敷設する。ダ クトは床下ピットに置かれ中に±0.1℃に制御され た冷却水パイプを通す(図3参照)。光カプラもこ の断熱ダクト内に置かれる。

リニアックビームライン最下流(L3BTライン)の 90度アーク後には将来デバンチャーが設置される (図1参照)。そのRF源制御のため、クライストロ ンギャラリーとは離れた別の建屋(L3BT棟)の2階 までRF基準信号を伝送しなければならない。そのた めクライストロンギャラリーからL3BT棟までは保温 パイプを地中に埋設し、その中に光ケーブルと冷却 水パイプを一緒に通した(図5)。これらシステム の設置は(株)フジクラ²が行った。



図4:恒温槽の中に置かれた17分岐光カプラ。ク ライストロンギャラリー最上流19"ラックに設置。



図5:上流から1本の位相安定化光ケーブル(6 心)でL3BT棟へと伝送。埋設された断熱パイプに 光ケーブルと冷却水パイプを一緒に通している。

3. 性能評価

3.1 光カプラの等分配性

本システムのために開発した0/Eは伝送ジッター 低減のため光の受信レベルは-3±1dBmが最適である ^[3]。各制御ステーションにおいて同レベルで受信す るために、光アンプで増幅された光信号は均等に多 分岐されなければならない。そのことに注意して光 カプラの製造を行なった。送信側で最初に17分岐さ

² http://www.fujikura.co.jp/



図6:光送信先(全受信ヶ所)の光信号レベル

れ更に伝送先でそれぞれが5分岐される。いずれの 光カプラも特注(フジクラ製作)になる(カタログ 製品の分配数は2のべき乗数)。図6に全受信カ所 (戻り信号を含む)の光受信レベルを示す。光アン プの出力パワーを調節することで全受信ヶ所で-3±1dBmを得ることができている。光カプラによる 17x5(=85)分岐において非常に良い等分配性 (±1dB) を実現できていることが分かる。

3.2 位相安定性

これまで0/E, 光ファイバなど各コンポーネントに ついて評価してきたが^{[2][3]}、実際に設置されたシス テム全体としての評価は今回が初めてとなる。図7 に評価方法を示す。図のように312MHzを送信し上流 (RFQ)の信号に対して、L3BT棟2階までの戻り信号 (往復約800m)の位相を測定した。位相測定にはHP 製の"Microwave Transition Analyzer (HP70820A)" のベクトル計測機能を用いた。0/Eは本システムの ために開発された実機用である。冷却水は27± 0.1℃で安定化されている状態で測定した。

図8に4日間測定した結果を示す。クライスロン ギャラリーの室温変動幅3.5℃(実際の運転時に想 定される温度変動と同程度)に対して位相変動は± 0.1°以内であることが分かる。また冷却水も問題な く循環され温度が安定していることを確認されてい る。屋外およびL3BT棟では図8以上に大きく温度変 化していると思われるが、冷却水による恒温化が良 く機能していると思われ、この位相変動は主に0/E 及び保温されない光ケーブルに因るものと考えられ る。972MHz (今回の3倍) に対しても目標の±0.3° 以内は達成されていると言えるが、十分安心できる ものではないので今後も注意は必要である。

4. まとめ

J-PARCリニアックの建設において高周波基準信号 分配システムが設置され、その性能評価を行った。 その結果、±0.06°以内の位相安定性が得られ目標 を達成することができた。ただし972MHzではこの3 倍とすると安心はできない。

参考文献

- [1] URL: http://www.j-parc.jp/
- [2] T. Kobayashi, et al., " RF and Timing Reference Distribution System for the 400-MeV Proton Linac of the KEK/JAERI Joint Project". Proc. of the LINAC2002, MO463, 2002.
- [3] T. Kobayashi, et al., "RF and Timing Reference Distribution System for J-PARC Linac", Proc. of the 1st Annual Meeting of PaJapan, pp. 320-322, 2004
- [4] S. Michizono, et al., "Digital LLRF feedback control system for the J-PARC linac", in this meeting, 22A09, 2005.



図8:4日間の位相安定性(往復路)測定結果

L3BT棟2階



図7:位相安定性の測定方法