STATUS AND IMPROVEMENTS OF THE L-BAND ELECTRON LINAC IN ISIR, OSAKA UNIVERSITY

Ryukou Kato¹, Shigeru Kashiwagi, Tamotsu Yamamoto, Shoji Suemine, Goro Isoyama Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University 8-1 Mihogaoka, Ibaraki, Osaka, 567-0047

Abstract

L-band electron linac restarted the joint-use from the latter half of 2004 fiscal year after its large-scale upgrade, and 2005 fiscal year became first full-year use after the upgrade. Various problems of the equipments that were renewed or newly installed are clarified by use for one and a half years, and we are working on a solution to the problems. The timing system that had been newly developed after the upgrade was formally built into the linac control system to simplify the start-up procedure. Moreover, in order to improve the synchronous accuracy of the timing system the synchronous circuit also had been developed with a high-speed GaAs RF switch. On the other hand, the importance of the beam monitor increased by the performance up of the linac, and the emittance measurement system was automated and the wire scanner monitor was newly installed. In addition, SHB (Sub-harmonic buncher) cavities are being developed aiming at the stabilization of single bunch beam and shortening the start-up time.

阪大産研Lバンド電子ライナックの現状と改良

1.はじめに

Lバンド電子ライナックは大規模改修後、平成16 年度の後期から共同利用を再開しており、平成17年 度は改修工事後初めての通年での運転となった。こ れまでの1年半に渡る利用により、改修時に更新ま たは新規導入された機器のさまざまな問題点が明ら かになり、対応を図っている。

ライナックのより使いやすくするために、昨年度 は大規模改修後に新規開発されたタイミングシステ ムを正式にライナック制御系に組み込んだ。また、 そのタイミングシステムも同期精度の更なる向上の ために従来市販のNIMモジュールで行っていた同期 回路を高速のGaAs-RFスイッチを用いて自作した。 他方、ライナックの性能向上により、これまで以上 にビームモニターの重要性が増し、エミッタンス測 定の自動化とワイヤースキャナーモニターの導入が 行われた。さらに単バンチビームの安定化と立ち上 げ時間の短縮を目指してSHB(サブハーモニックバ ンチャー)空洞の開発が行われている。

2. ライナックの現在の性能

Lバンド電子ライナックは、熱陰極電子銃(Eimac, YU-156)から取り出された電子ビームが、サブハーモニック バンチャー(SHB)システムと、プリバンチャー、バン チャーを通過した後、3mの主加速管で最大エネルギー 40MeVまで加速される(図1)。この電子銃から供給され る電子ビームのパルス長とSHBシステムの動作状況に応 じて、過渡モード、定常モード、単バンチモード、マルチ バンチモードの4種類の運転モードが存在する。SHBシ ステムは108MHz空洞2台と216MHz空洞1台の計3台の 定在波型RF空洞で構成され、それぞれ独立の真空管 RFアンプ(RCA7651 + RCA7214)により励振される。出 力は各々20kWで、最大パルス長は100µsである。プリバ ンチャー、バンチャー、主加速管は加速周波数1.3GHz の進行波型で、最大パルス出力30MWのクライストロン (Thales, TV-2022E)システムで発生したマイクロ波がバ ンチャー・プリバンチャー系(5MW)と主加速管系 (25MW)に分割供給される。これに伴い無負荷の加速 電圧は最大38MeVから40MeVに増大した。ただし、FEL 発振実験用のマルチバンチモードでは、クライストロンシ ステムの長パルスモード(25MW、8µs)を使用するため、 最大エネルギーは37MeVに抑えられる。

3. ライナックの性能向上と問題対策

3.1 クライストロン装置系の改良と問題点

Lバンドライナックの改造に際して、納入時のク ライストロンの性能指標として、クライストロン電 圧のパルス間の安定度0.1 %p-p、フラットトップ8 µs以上で平坦度0.2 %p-pを掲げていた。さらに納 入後も平坦度0.1 %p-pを目標として試験調整を続け、 0.1 %p-pで5.5µsまでは実現できた。しかし、それ 以上目標値に近づけることが困難であったため、モ ジュレータのPFN回路の改造を行い、当初16段で納 入されたPFN段数を20段に拡張した。その結果、平 坦度として8µsに渡って0.12 %p-pという値が実現 され、建設当初の目標値がほぼ達成された。

他方クライストロン装置系で最も問題となったの がサイラトロンの短寿命と動作不安定、パルストラ ンスの絶縁破壊であった。納入時に選択されたサイ

¹ E-mail: kato@sanken.osaka-u.ac.jp



図1:Lバンドライナックの構成と運転モード

ラトロンCX1573C(e2v)は1号機が1年7ヶ月(改造 工事時期のため、実働はHV ON時間で約700時間程 度)、2号機が11ヶ月、3号機が6ヶ月の寿命であっ た。調査の結果、この型式はピーク電圧とピーク電 流は仕様を満たしているが、平均電流が仕様外であ ることが判明した。そのため、3月にサイラトロン を、より高い平均電流に耐えられるCX1528に更新し た(図2)。しかし、サイラトロン動作が不安定で、 1日に数回サイラトロンの導通が切れなくなる回復 異常が発生した。6月に詳細な試験を行った結果、 インバータ充電電源が原因と判明したが、すぐに改 造に入ることが出来ないため、トリガー回路調整に



図 2 : これまで 使 用 され てきた サイラトロン CX1573C(左)と3月から使用されているCX1528(右)

より充電開始時間を遅らせることで、安定な運転を 継続できるように対処した。

また、5月の連休直前にはパルストランスで放電 による絶縁破壊が起き、部材調達やトランスの2次 巻き線の巻き直し作業で、仮復旧までに3週間を要 している。このパルストランスの損傷の写真を図3 に示す。放電対策を取った新しいトランスは巻き線 の絶縁サポートにボイドレスのFRPを使用すること になっており、この更新は夏季停止期間中に行われ る予定である。

3.2 制御系・タイミング系の改良

大規模改修後、新規に開発導入されたタイミング



図3:パルストランスの損傷状況。2次巻き線をサ ポートするFRP板の複数の箇所に放電痕が認めら れ、該当部の2次巻き線にも外側への膨らみ、カー ボンの付着が見られた。



図4:高速のGaAs-RFスイッチを用いた同期回路の ジッター。入力信号のジッター =1.03psに対し、RF スイッチの出力は =1.17ps。

システムを、正式に加速器制御システムに組み込ん だ。これによりユーザーによって異なるトリガーの 遅延設定を運転ファイルの中で一括管理できるよう になった。

また、タイミングシステムの同期精度を向上させ るために、同期回路の更新を行った。これまで、 Phillips社のコインシデンスモジュール(PS-756) を他のNIMモジュールと組み合わせて同期回路を形 成し、1300 MH z RFと電子銃のトリガーパルスとの 同期精度は約5.8 psであった。今回、高速のGaAs-RFスイッチ(MiniCircuit社 ZASW-2-50DR)を使い 27 MHzのクロックパルスからタイミング信号を切出 す事で同期精度を約2 ps以下まで向上させる事がで きた。このスイッチを用いた同期回路のジッター =1.03psに対し、RFスイッチの出力は =1.17psであ り、この同期回路自身のジッターは =0.55psと見 積もられる。

3.3 冷却水系の問題対策

マシンタイム中に冷却水装置の温度制御が設定値 から外れているのが発見された。原因が制水弁から 冷媒ガスの洩れであったため、一時的に冷媒ガスを 補充しながら運転し、根本的な対策をとるまでこの 制水弁をバイパスする処置が取られた。この制水弁 は12月末の作業でより実績のある材質の物に更新さ れた。

3.4 ワイヤースキャナーモニターの導入

これまで、Lバンドライナックでビームサイズを 測定する手法としてはアルミナ蛍光版を用いたビー ムプロファイルモニターしかなかった。今回、KEK-ATFで開発されたワイヤースキャナーをモデルに、 より低いエネルギーの電子ビームのサイズを精度よ く測定できるワイヤースキャナーモニターの開発を 行い、Qスキャン用の四極電磁石とともにビーム輸 送系直線部に設置した[1]。この写真を図5に示す。



図5:阪大産研Lバンドライナックに設置された ワイヤースキャナーモニターの写真

3.5 SHB空洞開発

通常、SHBシステムを利用しない過渡モードでは、 朝の立ち上げからユーザーポートに安定なビームを 供給できるまでの時間はほぼ1時間程度となった。 他方、SHBシステムを利用する単バンチモードでは、 ビームが安定するまでに4時間以上必要である。こ の主たる原因はSHB空洞が周波数的に安定するまで にかかる時間であり、その要因としてはSHB空洞に 用いられている材質とその冷却構造にあると考えら れている。この空洞は同軸型のリエントラント構造 をしており、表面損失の大きな中心導体から最も離 れた空洞の外側にロウ付けされた銅パイプに冷却水 を流して廃熱する構造を取っているため、熱平衡に 達するまでに時間がかかる。また、材質にはステン レスと銅を爆着したクラッド材が使用されている。 そのため、材料の裏表面での熱膨張係数の違いに起 因する形状変形が存在し、RFを入力し始めてから ·定時間後に大きく周波数の変わる点が存在する。

このような状況を改善するために、新しいSHB空 洞の開発に着手した。この空洞開発ではKEKの入射 器で使用されているSHB空洞が参考になっている。

謝辞

昨年度行ったワイヤースキャナーモニターの導入 と、現在進行しているSHB空洞の開発は、共にKEKの 加速器科学総合支援事業の一つである大学等連携支 援事業により御支援いただいております。この場を 借りて、ご指導ご協力いただいている諸先生方に感 謝申し上げます。

参考文献

[1] 柏木 茂、他、"低エネルギー・大電荷量電子ビーム 用ワイヤースキャナーの開発"、本学会発表、TP30。