PASJ2015 WEP066

サイラトロントリガ回路へのフィルタの導入

DEVELOPMENT OF FILTER FOR THYRATRON TRIGGER CIRCUIT

中澤伸侯 ^{A)}, 稲垣隆宏 ^{B)}, 近藤力 ^{B)},櫻井辰幸 ^{B)},大竹雄次 ^{B)} 益田邦和 ^{A),}木村健 ^{A)} Shingo Nakazawa^{A)}, Takahiro Inagaki^{B)}, Chikara Kondo^{B)}, Tatsuyuki Sakurai ^{B)}, Yuji Otake ^{B)}, Kunikazu Masuda ^{A)}, Takeshi Kimura ^{A)} ^{A)} SPring-8 Service Co., Ltd. ^{B)} RIKEN SPring-8 Center

Abstract

In the XFEL facility SACLA, more than 70 thyratrons are used as a high voltage switch device for an oil-filled line-type modulator. Four years from the start of the SACLA's operation has elapsed, so that failure is recently increasing around the G1 and G2 trigger-circuit of an aged thyratron. The cause of the failure is a high-frequency surge generated at the G1 and G2. The huge surge with a voltage of several kV hits and breaks parts, such as a surge absorption diode in the circuit. To mitigate harmful effects form the surge to the parts, we focused on the frequency difference of 40MHz between the G1 and G2 trigger-signal and the surge. They can be separated in the frequency domain, because of the frequency difference. A filter circuit is designed and added to the G1 and G2 circuit and successfully separates the trigger signal and the surge. The role of the filter circuit is to absorb the high-frequency surge from the thyratron and to conversely transmit the trigger signal form the circuit. In a test, the filter circuit effectively absorbs the surge and reduces its voltage from 4kV to 1.4kV. We finally confirm the TVS diode dose not suffer from any harmful effects by the surge.

1. はじめに

X線自由電子レーザー施設SACLA^[1]では、70台 以上のサイラトロンがパルス・クライストロン用モ ジュレータ電源のスイッチング素子として使用され ている。2010年10月のコンディショニング運 転の開始から4年が経過し、劣化したサイラトロン が引き起こすサージによる、TVSダイオード等のト リガ回路部品の故障が頻発している。^[2,3]

我々はサージ成分とトリガ信号が周波数領域で分 離できる事に着目し、トリガ信号を伝達し、かつ高 周波サージを効果的に抑制できるフィルタ回路を考 案した。本報告では、その設計、製作状況および試 験結果の詳細について報告する。

2. トリガ回路の概要

2.1 モジュレータ電源とトリガ回路の概要

Figure 1 には SACLA で使用しているクライスト ロンモジュレータ電源およびサイラトロントリガ回





路の概略を示す。このモジュレータ電源は、PFN回路のコンデンサに最大 50kV で充電された電荷をサイラトロンでスイッチングし、生じた大電力パルスをパルストランスによって昇圧してクライストロンに供給している。この時、サイラトロンを通過するパルス電流は半値幅で約4.5 µ s、電流は5kA に達する。SACLA のモジュレータ電源では、主に E2V 社製 CX1836 を使用している。このサイラトロンは3段のコントロールグリッドを持ち、グリッドにトリガとして高電圧パルスを印加することにより導通状態となる。^[4,5,6]

2.2 グリッドトリガパルスの詳細

グリッド駆動用トリガパルスは E2V 社製 MA2709A トリガシステムで生成され、供給されて いる。トリガシステムは、上位からのタイミング信 号を受けると G1 に 500V 750ns のプレトリガを出力 する。これにより、カソードと G1 グリッド間の重 水素ガスをイオン化する。プレトリガより 500ns 後、 G2 に 1000V 500ns のメイントリガが出力され、サ イラトロンのG2.G3 グリッドへ印加される。これに よりアノードからカソード間全体がプラズマ化され 導通状態となる。また、G2 には誤動作防止のため に-140V のバイアス電圧が印加される。Figure 2 に は模擬負荷に接続して測定したトリガ出力波形を、 Figure 3 にはその周波数成分を示す。模擬負荷の終 端抵抗(G1:10Ω,G2:50Ω)端で測定しため、波高はそ れぞれ約半分になっている。ジッターの少ない安定 な導通状態とするためにはメイントリガパルスの立 ち上がり速度が重要となる。[7,8]

2.3 トリガパルスの伝達

各トリガパルスは Figurel に示すようにモジュ レータ電源制御部からRG-59 同軸ケーブルにより、 モジュレータ電源タンクの保護回路箱へ入力される。 そして保護回路箱の出力から、同軸貫通端子によっ てタンク内部へ導入され、サイラトロンの各グリッ ドに供給される。

保護回路箱はサイラトロンで発生したサージがト リガシステムへ逆流する事を防ぎ、故障を防止して いる。内部にはメーカー推奨の TVS(Transient voltage suppressor)ダイオード(1.5KE400CA×4直列) が対接地間に挿入されており、1.6kV 以上の電圧発 生を抑制している。また、サージ吸収用スナバ回路 としてダイオードと並列に CR 素子を備えている

3.トリガ回路部品の故障と現在までの対策

SACLA の運転開始から2年後より、TVS ダイオードの抵抗値が低下し、サイラトロンの導通が停止する事象が急増し、問題となった。当初は TVS ダイオードが油タンクの内部に設置されていたので、交



Figure 2: Wave forms of the G1 and G2 trigger pulses. The pulses are supplied from the MA2709A trigger unit.



Figure 3: Frequency spectra of G1, G2 trigger pulses.

換作業を行うのに油中の気泡除去も含めて6時間を 要していた。そこで、油タンク内に付けられていた TVS ダイオードを、CR スナバ回路と共に金属ケー スに入れて油タンクの外に設置し、交換を容易に行 えるようにした。^[3]

しかしながら、今度は TVS ダイオードに至るま での間の各部品、すなわち同軸ケーブルや、同軸貫 通端子、そしてグリッド入力抵抗に、このサージ電 流が流れる事により短絡損傷や断線などで故障が発 生した。これらのトラブルの原因を調査するため、 TVS のグランド側に CT を挿入した試験用保護回路 箱およびトリガライン用分圧回路を作成し、サージ 電圧および TVS 通過電流を測定した。Figure 4 には その測定例を示す。

図から判るように G1OUT 端子の電圧は約 20ns 周 期の振動を繰り返しながら 4kV に達し 240ns 程で終 息している。G1OUT 端子の電圧が 1.6kV を超える と TVS が導通し、その電流の最大値は 68A であっ た。使用している TVS ダイオード 1.5KE400CA の 許容ピーク電流は 4A であり、定格をはるかに超え ている。ただし、導通時間が 120ns と短いため即時 に破損には至らず、徐々に絶縁抵抗が下がる形で劣 化が進行していたものと推定される。また、サイラ トロンから TVS ダイオードまでの経路では、ピー ク電圧が 4kV に達しており、同軸ケーブルや SHV **PASJ2015 WEP066**



Figure 4: Wave forms of voltage and current through the TVS diode attached on the G1 trigger line, measured at "G1OUT" port in Fig. 1.



Figure 5: Frequency spectrum of the surge voltage, measured at G1OUT port, using a spectrum analyzer.



Figure 6: Filter circuit diagram.

コネクタ等の耐圧を超えているため、損傷の原因と なっていたと考えられる。

この信号をスペクトラムアナライザを用いて測定 した結果を Figure 5 に示す。50MHz 付近に最大の ピークがあり、この高周波振動成分が大きなエネル ギーを持っている事が確認できる。

4. 問題解決のためのフィルタ回路の実装

4.1 設計

以上に述べた調査の結果より、機器の故障の原因と なっているサージの特徴は、主に G1 と G2 のトリ ガパルスの周波数成分と比較すると高周波成分を持 つことである。故に、トリガ回路および TVS ダイ オードの破損防止には LPF(Low pass filter) と HPF(High pass filter)の組み合わせによる、低周波の トリガ成分のサイラトロンへの通過およびサージの 高周波成分の通過の阻止および接地への還流がもっ とも有効であると考えられる。

この要求を実現すべく、以下の点に留意してフィル タ回路を設計した。

- トリガ信号を劣化させず信号伝送方向に伝達できる帯域を確保する。
- 2) 高周波成分を反射した場合、グリッド電位が上昇し放電や部品破損の恐れがあるため、信号伝送方向に反射せず吸収する。
- 3)油中に実装でき、耐電圧やサージ耐性を考慮した 信頼性の高い部品で構成する。

G1 トリガパルスの主成分は 2MHz 以下であり、ト リガパルスの低伝送損失を確保しながらサージ低減 効果を十分に得られるように、フィルタのカットオ フ周波数を2.5MHzに設定した。一方で、G2トリガ パルスは立ち上がりの早さから 10MHz 付近までそ の高調波成分が広がっている。フィルタのカットオ フ周波数を低く設定すると、波形が鈍りタイミング ジッターに影響を及ぼす可能性がある事から、カッ トオフ周波数を 10MHz に設定した。また、G1、G2 それぞれのフィルタ回路において LPF と対称となる 形で HPF および終端抵抗をサイラトロン側に配置 し、終端抵抗で信号方向と逆方向に伝わるサイラト ロンからの高周波サージを接地に吸収する構成とし た。これによりサイラトロン側から見たインピーダ ンスが広い帯域でほぼ一定となり、反射による電圧 の発生が防止される。Figure 6 にフィルタ回路の回 路図を示す。

4.2 実装

Figure 7 には実装時の写真を示す。



Figure 7: Photograph of the assembled filter circuits.

フィルタ回路は、サイラトロンの傍らに設置され ている既存の分圧回路基板上に配置した。使用する 抵抗には高サージ耐量のセラミック抵抗を、またコ ンデンサには 15kV 耐圧の単層セラミックコンデン サを選定した。特に G1 回路の直列抵抗は、サージ が直撃する場所であるため、20Ω10W のセラミッ ク抵抗(東海高熱 ER10AS)を 2 並列で使用し、電力 容量に余裕をもたせた。



Figure 8: Frequency response of the transmission from the thyratron G1 grid to G1IN port through LPF (blue), or to the 10 ohm terminator at HPF side (red).



Figure 9: Comparisons of the G1OUT Voltage and TVS thru current wave forms, with the filter (blue and green) and without the filter (gray).



Figure 10: Frequency spectra with the filter circuit (red) and without the filter circuit (gray), measured at G1OUT port.

4.3 性能確認

製作したフィルタ回路が設計通りの性能を実現で きている事を確認するため、ネットワークアナライ ザを用いて周波数特性の測定を行った。

信号源をサイラトロン側とし、サイラトロン~ G1入力端子間およびサイラトロン~HPF 終端抵抗 間の通過特性を測定している。(Figure 8)

2.5MHz をカットオフ周波数として、50MHz において 20dB 以上の減衰が見られる。また、HPF 側は3MHz 以上の周波数で安定して通過し、終端抵抗へ伝達する事が確認された。

4.4. 実機試験

製作したフィルタ回路をモジュレータに実装し、 Figure 4 と同じサイラトロンを用いて測定を行った。 Figure 9 には波形データを、Figure 10 には周波数成 分を示す。フィルタ無しの状態と比較し、G1OUT

PASJ2015 WEP066

端子におけるピーク電圧は4kVから1.4kVへと大幅 に減少している。TVS 通過電流も68Aから2.3Aま で減少しており、定格の範囲内となった。50MHz 付近に見られた高周波サージは、フィルタ設置前に 比べて20dBV以上減衰していることが確認された。 この構成において連続運転を行ったところ、フィル タ装着前では数時間でTVS破損が起こっていたの に対し、フィルタ実装後は8時間の連続運転を問題 無く行う事ができた。

これらの確認を経て、運転に使用しているモジュ レータ電源へ本フィルタを試験的に導入した。サー ジが大きく、通常は使用ができなかったサイラトロ ンをこのフィルタ回路と共に組み込み、問題なく運 転できる事を確認した。2015年7月までに延べ1500 時間の運転を行ったが、TVSの破損等の問題は発生 しておらず、フィルタ回路がサージの抑制に有効で あることが実証された。

5. まとめ、および今後

劣化したサイラトロンの導通時に発生する高周波 サージを吸収し、かつ、トリガ信号を劣化せずに伝 達するフィルタ回路を設計、製作した。このフィル タ回路によりピーク電圧の抑制および高周波サージ 成分が低減できる事が確認された。

また、劣化によりサージが発生しているサイラト ロンに、本フィルタを導入することによって、TVS ダイオードの破損を防止し継続して運転に使用でき ることを確認した。今後、SACLA で使用している 約 70 台のサイラトロンに対し、フィルタ回路を順 次導入する計画である。

なお、調査の過程で G1 トリガパルス幅の延長に よりサージが低減される可能性が見出された。今後、 より詳細に調査を行い、有効性を確認して行きたい。

参考文献

- [1] T. Ishikawa et. al., "A compact X-ray free-electron laser emitting in the sub-angstrom region", nature photonics 2012.141, (2012).
- [2] 稲垣隆宏,他,"SACLA 主加速器の運転と保守の状況", 本学会年会,(2015).
- [3] 益田邦和,他," SACLA でのサイラトロンのトラブル と対策",第11回日本加速器学会(2014).
- [4] 近藤力, 他, "XFEL/SPring-8 向けクライストロン用 パルス電源の開発", 第5回加速器学会,(2008).
- [5] OHO 2013 年 テキスト「大電力高周波源」 稲垣隆宏.
- [6] E2V Technologies CX1836 データシート.
- [7] E2V Technologies MA2709A. データシート
- [8] E2V Technologies "Hydrogen Thyratrons Preamble". http://www.e2v.com/products/rf-power/thyratrons/